




■ FAC-100

EQUIPO CONVERTIDOR ALTERNA / CONTINUA RELACION 1:1



- Instrumento de laboratorio de alta precisión para aplicaciones específicas en la calibración de Relés de continua.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 220 Vca. 50Hz \pm 10%

Consumo: 0,5W máx

Dimensiones: 203x178x88mm

Peso: 2Kg aprox.

Temperatura trabajo: 0 a 60°C

Entrada C.A.:

Rango: 30 ÷ 150Vca

Indicador Línea: V entrada >20Vca

Indicador FUERA DE RANGO: V entrada <30Vca

Aislamiento entrada/salida: 1000Vca

Salida C.C.:

Rango: 30 ÷ 150Vcc

Δ máx entrada/salida: \pm 0,2%

Intensidad máx: 65mA

Resolución voltímetro: 0,1V

Deriva por temperatura: 0%

Retardo entrada/salida: <25mseg

Indicador SOBRECARGA: >Imáx

Inhibición de salida por sobrecarga (8seg)

Inhibición de salida por falta de línea